

Ersatzteilbenennung Tempur Cloud 500


48532 Dübelplatte



44723 Leistenaufnahme



59715 Ecke ab August 2012,
Auch für ältere Cloud Rahmen
geeignet, nur anderes Design.



55787 Feder komplett

19990 Abdeckkappe für
Verbinderschraube

Ersatzteilbenennung Tempur Cloud 2000



43499 Köcher für Aufnahme Matratzenhalter



21151 Holmabdeckung Innenr. Kopf



55605 Seitenschieber 25mm Welle

Abdeckkappen für Motor Okimat 2

22453 Doppelmotor




63342 Handsch. inkl. Haken (seit 04-2014 alt 43954)



Weggefallen seit 04-2014 (alt 43858 Halterung für Handschalter)

Ersatzteilbenennung Tempur Cloud 3000



43499 Köcher für Aufnahme Matratzenhalter



21151 Holmabdeckung Innenr. Kopf



22533 Holmabdeckung Innenr. Fuß



59337 Motor einzeln



57621 Handschalter



61789 Steckernetzteil E-Power 24SN mit NFS